



W16/3 Masse Aggregaterraum links,
 Leistungsmasse
 W16/4 Masse Aggregaterraum rechts,
 Leistungsmasse




P00.19-2344-01



P00.19-2347-01


Leitungssatz Fahrzeugseitig

Pin 1 (rechts)




P82.10-3147-11


Reparaturlitungssatz




P82.10-3146-06



Leitungssatzreparatur-Set



Klingenhalter mit Spannzange



Klinge SLK 2,8