

**4786**

## 311 CDI, Kasten mit LKW Zulassung

FIN	WDB9066351S286931
Erstzulassung	28.03.2008
Laufleistung	32.752 km
Farbe	7103 schwarzgrau
Radstand	4.325 mm
HU/AU	03/2009
Vorbesitzer	SIXT UGRON
<b>Schäden</b>	
Schaden	3.586,43 €
Vorschaden	1.928,80 €



### Ausstattung am Tag der Auslieferung / Zulassung

AR3	BB3
Achsübersetzung i = 4,182	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
C42	C45
Stabilisator Hinterachse unter Rahmen	Stabilisator verstärkt an Vorderachse
D03	D51
Dach hoch	Trennwand durchgehend mit 1 Fenster
EE8	EL8
Batterie 12V 100 Ah	Zwei-Wege Lautsprecher vorn
EN0	FF5
Radio Sound 5	Ablage über Windschutzscheibe
E43	F61
Anhängersteckdose 13-polig	Rückblickspiegel innen
FZ5	F68
EDW I, Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage	Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
F66	H20
Handschuhkasten verschließbar	Wärmedämmendes Glas rundum
GD1	JW6
Schaltgetriebe 6-Gang NSG 370	Wartungsrechner "ASSYST"
J10	J78
Tachometer km/h	Plombierung Tachoantrieb
J88	KD6
Wegstreckenzähler geeicht und plombiert	Abgasüberwachung für Stickoxid (NOx)
LB1	LD0
Seitliche Markierungsleuchten	Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots
MS9	MC2
Motorausführung EURO 4	Motor OM 646 DE 22 LA 80 KW (109 PS) 3800/min
R65	Q67
Reserveradhalter unter Rahmenende	Abschleppöse hinten
SA5	S22
Airbag Fahrer	Armlehne für Fahrersitz
S23	T16
Beifahrersitz Zweisitzer	Schiebetür rechts
T77	T86
Haltegriff Einstieg Laderaumschiebetür an Trennw.	Einstieggriff an Ecksäule hinten rechts
VA2	VA7
Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe (Holz)	Ablage mit Netz in Heckdrehtüren
VG2	V43
Stoff "Brasao" schwarz	Holzfußboden
V85	W54
Raucherpaket	Rückwandtür zweiflügelig 270 Grad
W61	W73
Fenster in Heckklappe / Heckdrehtüren	Auftritt Rückwandtür

4786

Schaden: 3.586,43 €

<b>Dachpartie</b>	<b>173,92 €</b>	
DACH SM.REPAIR INKL. LACK	168,70 €	
ANHÄNGERSTECKDOSE AUS-EIN/ERNEUERN 13 POLIG	5,22 €	
<b>Frontpartie</b>	<b>17,05 €</b>	
WINDSCHUTZSCHEIBE GETÖNT	550,59 €	R
ANHÄNGERSTECKDOSE AUS-EIN/ERNEUERN 13 POLIG	17,05 €	
<b>Heckpartie</b>	<b>1.716,50 €</b>	
HECKTUER R ERNEUERN, OHNE TEILE UMBAUEN UMFASST: TUER AUS-/EINBAUEN, EIN	78,33 €	
ALLE TEILE DER HECKTUER R UMBAUEN (TUER AUSGEBAUT)	120,50 €	
VERKLEIDUNG AN DER HECKTUER M R AUS-/EINBAUEN	12,05 €	
TUERFESTSTELLER AN DER HECKTUER R AUS-/EINBAUEN	18,08 €	
RUECKW-TUER L OBERH INSTANDSETZEN	108,45 €	
STOSSFÄNGER AUFTRITT INSTANDSETZEN	50,00 €	
LADERAUMTUER H R NEUTEILLACK ST I-M	187,53 €	
LADERAUMT L OBERTEIL REP LACK ST III	112,52 €	
VORBEREITUNGSARBEIT EINSCHICHTLACKIERUNG VON EINGEBAUTEN KAROSSERIETEILE	118,77 €	
RUECKWANDTUER R 906 740 1305	378,53 €	
ANHÄNGERSTECKDOSE AUS-EIN/ERNEUERN 13 POLIG	12,00 €	
LACK. MATERIALKONSTANTE 100,00 %	16,77 €	
LACKSTUFE III 0,8900 X 1045 QDM	412,67 €	
LACKSTUFE I-M 1,1300 X 165 QDM	82,73 €	
KLEINERSATZTEILE ( 2,00 %)	7,57 €	
<b>Innenraum</b>	<b>49,89 €</b>	
VERKLEID SPERRHOLZ R INSTANDSETZEN	48,20 €	
KABELSCHACHTABDECK.	10,00 €	R
ANHÄNGERSTECKDOSE AUS-EIN/ERNEUERN 13 POLIG	1,49 €	
KLEINERSATZTEILE ( 2,00 %)	0,20 €	
<b>Fahrzeugseite links</b>	<b>529,04 €</b>	
SEITENWAND H L INSTANDSETZEN	108,45 €	
ASCHEREINSATZ AUS-EIN/ERNEUERN	12,02 €	R
SEITENWAND H L REP LACK ST III (IM BEREICH C)	150,02 €	
TÜRSCHWELLERLI LACKAUSBESSERUNG	37,51 €	
ANHÄNGERSTECKDOSE AUS-EIN/ERNEUERN 13 POLIG	3,73 €	
LACK. MATERIALKONSTANTE 100,00 %	7,51 €	
LACKSTUFE III 0,8900 X 1045 QDM	184,78 €	
LACKSTUFE I-M 1,1300 X 165 QDM	37,04 €	
<b>Fahrzeugseite rechts</b>	<b>1.048,51 €</b>	
2. TUER R UNTERTEIL INSTANDSETZEN	108,45 €	
SEITENWAND H R INSTANDSETZEN	108,45 €	
TÜR RE INKL. LACK	72,30 €	
2. TUER R UNTERTEIL REP LACK ST III	150,02 €	
SEITENWAND H R REP LACK ST III (IM BEREICH C)	150,02 €	
SCHWELLER RE LACKAUSBESSERUNG	37,51 €	
ANHÄNGERSTECKDOSE AUS-EIN/ERNEUERN 13 POLIG	8,96 €	
LACK. MATERIALKONSTANTE 100,00 %	13,52 €	
LACKSTUFE III 0,8900 X 1045 QDM	332,60 €	
LACKSTUFE I-M 1,1300 X 165 QDM	66,68 €	
<b>Sonstiges</b>	<b>51,52 €</b>	
LINKE SEITE	0,00 €	
FEHLSCHLÜSSEL AUS-EIN/ERNEUERN	0,00 €	
KABELSATZ AHZV AUS-EIN/ERNEUERN 13 POLIG	49,97 €	

ÖLDICHTHEIT MOTOR PRUEFEN	0,00 €	R
ANHÄNGERSTECKDOSE AUS-EIN/ERNEUERN 13 POLIG	1,55 €	

Art	Zustand	mm	Rad	mm	Zustand	Art
W	O	07	VL VR	07	O	W
W	O	00	HL I HR	00	O	W
W	O	06	HL A HR	05	O	W
			Ersatzrad	10	O	W

**Zustand**  
O = Original  
D = Defekt  
N = Nachgeschnitten  
R = Rundumerneuert  
S = Schnitt  
E = Erneuert  
**Reifen-Art**  
S = Sommer  
W = Winter