



Fahrzeuginformationen (Stammdaten)

FIN: WDD 212248 1A 230989

Stammdaten:

FIN: WDD 212248 1A 230989

VIN:

KFZ-Kennzeichen:

Produktionsdatum: 09.04.2010

Modell: E 200 CGI

Modelljahr: 2010

Radio Seriennr.: B2241138

Markt: MBVD

Erstzulassung: 19.04.2010

Kundennummer:

Inbetriebnahme: 19.04.2010

Verkaufender Händler:

Letzte bekannte LL: 46314 km

Verbleib: normal

Aggregate:

Typ	Aggregate-Nr.	Bezeichnung
01	27186030071039	Motor
02	72269608059664	Getriebe

Fahrzeuginformationen:

keine



Fahrzeuginformationen (SA-CODE)

FIN: WDD 212248 1A 230989

SA-Code:

Code	Text
B12	Radwechselwerkzeug
FS	KOMBI - WAGEN
GA	GETRIEBE AUTOMATISCH
HA	HINTERACHSE
K10	Softwaresteuerung für das Kurvenlicht
K11	Adaptives Bremslicht blinkend
K13	STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
L	LINKS-LENKUNG
M18	HUBRAUM 1,8 LITER
P35	Licht-Paket
R01	Sommerreifen
R14	LMR 10-Doppelspeichen-Design 40,6 cm (16")
U01	Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
U12	Fußmatten Velours
U18	Automatische Kindersitzerkennung AKSE
U60	Aktive Motorhaube reversibel
VL	VORDERACHSHAELFTE LINKS
VR	VORDERACHSHAELFTE RECHTS
V72	SPEED- + LOADINDEX 99W XL
050	Änderungsjahr 09/2
061	STOFF - SCHWARZ / ANTHRAZIT
108	Ledernachbildung ARTICO riffgrau-alpakagrau
110	MB-TEX / LEDER TWIN/ARTICO
2U1	
2XX	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
228	Standheizung
229	MITTELGRUEN
230	PARKTRONIC inkl. Parkführung
236	Tagfahrlicht
249	Spiegel-Paket
255B	
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
280	Lenkrad / Schalt-/Wählhebel in Leder
287	EASY-PACK-Quickfold
291	Pelvisbag (Becken-Airbag)
294	Kneebag
400	ARMLEHNE KLAPPBAR IM FOND

Code	Text
401	Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer
423	5-Gang-Automatik-Getriebe
43P	STEUERCODE VERTRIEB
477	Reifendruckverlust-Warnung
485	Komfort-Fahrwerk
512	COMAND Online mit DVD-Wechsler 6-fach
518	Media Interface
580	Klimatisierungsautomatik THERMATIC
600	Scheinwerferreinigungsanlage
608	Adaptiver Fernlicht-Assistent
619	Abbiegelicht
622	Intelligent Light System mit Bi-Xenon RV
690	Notrad (minispare)
731	Zierelemente Holz Wurzelnuss braun glänzend
775	iridiumsilber metallic
800	Technische Änderungen
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
875	Scheibenwaschanlage
915	Kraftstofftank mit größerem Volumen (80L)
928	Abgasreinigung mit EU5-Technik
955	ELEGANCE
967	COC-Papier EU5 - mit Zulassungsbesch. Teil II

FIN: WDD 212248 1A 230989

Aktuelle Hinweise zum Fahrzeug:

keine

Anstehende KD-Maßnahmen:







keine

ESKULAB Entscheidungen:

keine

Schadenshistorie:

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrifts-nr.	Gutschrifts-datum
	18.06.2013		23	091A24537	Heizkissen Vordersitz links ungenügende Wirkung/Leistung	123625	D	21204	46314	km	1	000000739	28.06.2013
	18.06.2013		22	072D02D67	Fensterlaufdichtung Vordertür links schwergängig	123625	D	21204	46314	km	1	000000739	28.06.2013
	18.06.2013		21	091A25537	Heizkissen Sitzlehne Vordersitz links ungenügende Wirkung/Leistung	123625	D	21204	46314	km	2	000000739	28.06.2013
	18.06.2013		20	054201908	Kombiinstrument Softwarestand	123625	D	21204	46314	km	1	000000739	28.06.2013
	15.05.2013				Service klein - WnH bei Mercedes-Benz	22786	D	21204	44050	km			
	21.09.2012	AA	19	18210STB7	Funktion Navigation kein/schlechter GPS-Empfang	109188	D	21201	31013	km	2	000000701	28.09.2012
	21.09.2012	AA	18	08210SM18	Funktion Navigation Ersatzfahrzeug	109188	D	21201	31013	km	1	000000701	28.09.2012
	16.05.2012		17	083103367	Luft-Wasser-Kanal Stirnwand Geräusch	106604	D	21201	26401	km	1	000000683	25.05.2012
	16.05.2012		16	000001368	Motor Geräusch	106604	D	21201	26401	km	1	000000683	25.05.2012
	16.05.2012		15	072S02D67	Fensterlaufdichtung Vordertür rechts schwergängig	106604	D	21201	26401	km	1	000000683	25.05.2012
	09.05.2012				Service groß - WnH bei Mercedes-Benz	06557	D	21201	26781	km			
	16.04.2012		14	067004398	Zierelement Frontscheibe Windgeräusch	105464	D	21201	24351	km	1	000000679	27.04.2012
	16.04.2012		13	046483367	Steuerkopf Zahnstangenlenkung Geräusch	105464	D	21201	24351	km	1	000000679	27.04.2012
	16.04.2012		12	009345827	Turbinengehäuse Ölverlust	105464	D	21201	24351	km	1	000000679	27.04.2012
	07.12.2011	AB	11	081B01367	Außenspiegel links Geräusch	100427	D	21205	17663	km	1	000000660	09.12.2011
	07.12.2011		10	081P01367	Außenspiegel rechts Geräusch	100427	D	21205	17663	km	1	000000660	09.12.2011
	07.12.2011		9	062N15IA7	Trennwand rechts Motorraum verformt	100427	D	21205	17663	km	1	000000660	09.12.2011
	07.12.2011		8	054581908	Steuergerät Dieselmotor Softwarestand	100427	D	21205	17663	km	1	000000660	09.12.2011
	07.12.2011		7	072D01517	Seitenfenster Vordertür links falsch eingestellt	100427	D	21205	17663	km	1	000000660	09.12.2011
	07.12.2011		6	054575908	Steuergerät Benzinmotor Softwarestand	100427	D	21205	17663	km	1	000000660	09.12.2011

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrift s-nr.	Gutschrifts datum
	07.12.2011		5	062109IA7	Trennwand Mitte Motorraum verformt	100427	D	21205	17663	km	1	000000660	09.12.2011
	07.12.2011		4	047045908	Steuergerät Kraftstoffpumpe Softwarestand	100427	D	21205	17663	km	1	000000660	09.12.2011
	07.12.2011		3	082A27367	Elektromotor Außenspiegel links abklappbar Geräusch	100427	D	21205	17663	km	1	000000660	09.12.2011
	07.12.2011		2	082N27367	Elektromotor Außenspiegel rechts abklappbar Geräusch	100427	D	21205	17663	km	1	000000660	09.12.2011
	07.12.2011	AB	1	081B01M18	Außenspiegel links Ersatzfahrzeug	100427	D	21205	17663	km	1	000000660	09.12.2011
	04.05.2011				Service klein - WnH bei Mercedes-Benz	02-58871	RO W	10300	12466	km			