



## Fahrzeuginformationen (Stammdaten)

**FIN:** WDB 211241 1B 287622

### Stammdaten:

**FIN:** WDB 211241 1B 287622

**VIN:**

**KFZ-Kennzeichen:**

**Produktionsdatum:** 11.12.2007

**Modell:** E 200 KOMPRESSOR

**Modelljahr:** 2007

**Radio Seriennr.:** 71313649

**Markt:** MBVD

**Erstzulassung:** 19.09.2008

**Kundennummer:**

**Inbetriebnahme:** 19.09.2008

**Verkaufender Händler:**

**Letzte bekannte LL:** 48716 km

**Verbleib:** normal

### Aggregate:

Typ	Aggregate-Nr.	Bezeichnung
01	27195631001053	Motor
02	72269507244428	Getriebe

### Fahrzeuginformationen:

keine



## Fahrzeuginformationen (SA-CODE)

FIN: WDB 211241 1B 287622

SA-Code:

Code	Text
FS	KOMBI - WAGEN
GA	GETRIEBE AUTOMATISCH
HA	HINTERACHSE
K11	Adaptives Bremslicht blinkend
K13	STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
L	LINKS-LENKUNG
M18	HUBRAUM 1,8 LITER
P39	Sondermodell Business
R01	Sommerreifen
R11	43,2 cm (17") LMR 5-Doppelspeichen-Design
U15	EASY-PACK-Zusätzlicher Ladeboden mit Wanne
U66	Fussmatten Sondermodell
VL	VORDERACHSHAELFTE LINKS
VR	VORDERACHSHAELFTE RECHTS
V06	SPEED- + LOADINDEX 95W
2XX	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
213	Parameterlenkung
220	PARKTRONIC System (PTS)
229	MITTELGRUEN
248	Fondsitze mit integrierten Kindersitzen
249	Innen- & Außenspiegel autom. abblendend
255B	
280	Lederlenkrad und -schalthebel
287	Durchlademöglichkeit
309	Cupholder
354	Telefonantenne
386	Komfort-Telefonie
423	5-Gang-Automatik-Getriebe
44N	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
477	Reifendruckverlust-Warnung
489	AIRMATIC DC
527	COMAND APS mit Navigationssystem
573	Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond
580	Klimatisierungsautomatik (THERMATIC)
600	Scheinwerferreinigungsanlage
614	Bi-Xenon-Scheinwerfer Rechtsverkehr
619	Abbiegelicht



## Fahrzeuginformationen (SA-CODE)

Code	Text
732	Vogelaugenahorn schwarz
740	PASTELLGRAU
741	Stoff / Ledernachbildung ARTICO schwarz
775	iridiumsilber metallic
808	Technische Änderungen
819	CD-Wechsler, MP3-fähig, 6fach
873	Sitzheizung Vordersitze
875	Scheibenwaschanlage beheizt
890	EASY-PACK-Heckklappe
910	Lichtmaschine m. größerer Leistung
926	Abgasreinigung mit EU4-Technik (Euro 4)
954	AVANTGARDE
985	COC-Papier u. Zulassungsbescheinigung Teil II



## Fahrzeuginformationen (Schadenshistorie)

FIN: WDB 211241 1B 287622

### Aktuelle Hinweise zum Fahrzeug:

keine

### Anstehende KD-Maßnahmen:

keine






### ESKULAB Entscheidungen:

keine

### Schadenshistorie:

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrifts-nr.	Gutschrifts-datum
	30.03.2012				Service groß - WnH bei Mercedes-Benz	50295	D	03631	62916	km			
	04.03.2011		21	033113367	Traggelenk unten Vorderachse Geräusch	150153	D	03631	48716	km	2	000000625	08.04.2011
	04.03.2011		20	032220367	Drehstabgelenk Federlenker Vorderachse Geräusch	150153	D	03631	48716	km	2	000000625	08.04.2011
	04.03.2011				Service klein - WnH bei Mercedes-Benz	50153	D	03631	48716	km			
	28.06.2010	AA	19	054201F18	Kombiinstrument Variantencodierung fehlerhaft	624446	D	23665	36704	km	1	000000586	02.07.2010
	28.06.2010		18	068199H27	Gehäuse Ablagefach Instrumententafel/Mittelkons ole klemmt	624446	D	23665	36704	km	1	000000586	02.07.2010
	28.06.2010		17	054N13EG7	Abstandssensor rechts außen Stoßfänger hinten löst unmotiviert aus	624446	D	23665	36704	km	2	000000586	02.07.2010
	05.05.2010	AA	16	054201F18	Kombiinstrument Variantencodierung fehlerhaft	623504	D	23665	33831	km	1	000000580	21.05.2010
	05.05.2010		15	054A13927	Abstandssensor links außen Stoßfänger hinten Kurzschluss	623504	D	23665	33831	km	1	000000580	21.05.2010
	05.05.2010		14	054553908	Steuergerät Getriebe Softwarestand	623504	D	23665	33831	km	1	000000580	21.05.2010
	05.05.2010	AB	13	059259748	K/Z* Wischermotor hinten Kontaktfehler/Unterbrechung	623504	D	23665	33831	km	1	000000580	21.05.2010
	05.05.2010	AB	12	059259M18	K/Z* Wischermotor hinten Ersatzfahrzeug	623504	D	23665	33831	km	1	000000580	21.05.2010
	25.02.2010				Service groß - WnH bei Mercedes-Benz	50127	D	03631	29780	km			
	23.12.2009		11	054687528	Steuergerät PARKTRONIC arbeitet nicht richtig	619722	D	23665	26976	km	1	000000560	31.12.2009
	05.11.2009	AC	10	082128527	Steuergerät Regensensor arbeitet nicht richtig	618411	D	23665	25044	km	0	000000000	20.11.2009
	05.11.2009	AD	9	083314427	Belüftungsdüse Instrumententafel Mitte passt schlecht	618411	D	23665	25044	km	0	000000000	20.11.2009
	05.11.2009	AD	8	083314M18	Belüftungsdüse Instrumententafel Mitte Ersatzfahrzeug	618411	D	23665	25044	km	0	000000000	20.11.2009
	07.09.2009	AE	7	054575908	Steuergerät Benzinmotor Softwarestand	616545	D	23665	22067	km	0	000000000	18.09.2009
	07.09.2009		6	054590TM7	Steuergerät SAM hinten Kraftstoffanzeige fehlerhaft	616545	D	23665	22067	km	0	000000000	18.09.2009
	07.09.2009	AC	5	082128818	Steuergerät Regensensor falsche Parameter	616545	D	23665	22067	km	0	000000000	18.09.2009

## Fahrzeuginformationen (Schadenshistorie)

Typ	Rep.- datum	X	#	SCA- Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L- KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrift s-nr.	Gutschrifts- datum
	07.09.2009	AD	4	083314428	Belüftungsdüse Instrumententafel Mitte passt schlecht	616545	D	23665	22067	km	0	000000000	18.09.2009
	07.09.2009		3	058232AC7	Sonnenrollo Heck (Zubehör) Abrechnung Zubehör	616545	D	23665	22067	km	0	000000000	18.09.2009
	07.09.2009	AE	2	054575M18	Steuergerät Benzinmotor Ersatzfahrzeug	616545	D	23665	22067	km	0	000000000	18.09.2009
	24.03.2009				Service klein - WnH bei Mercedes-Benz	56841	D	22901	14705	km			
	13.09.2008		1	046950378	\$0806P46A50_10_Verlegun g Hydraulikleitung Servolenkung prüfen	129725	D	22908	9	km	0	000000000	26.09.2008