



## Fahrzeuginformationen (Stammdaten)

**FIN:** WDD 212257 1A 112371

### Stammdaten:

**FIN:** WDD 212257 1A 112371  
**VIN:**  
**KFZ-Kennzeichen:** BE120185  
**Produktionsdatum:** 08.10.2009  
**Modell:** E 350 CGI  
**Modelljahr:** 2009  
**Radio Seriennr.:** 98071184

**Markt:** MBCH  
**Erstzulassung:** 30.03.2010  
**Kundennummer:**  
**Inbetriebnahme:** 30.03.2010  
**Verkaufender Händler:** 00292 PICHL  
**Letzte bekannte LL:** 49788 km  
**Verbleib:** normal

### Aggregate:

Typ	Aggregate-Nr.	Bezeichnung
01	27298331363675	Motor
02	72290602438032	Getriebe

### Fahrzeuginformationen:

keine



## Fahrzeuginformationen (SA-CODE)

FIN: WDD 212257 1A 112371

SA-Code:

Code	Text
A21	SHIFT BY WIRE
A22	NEUE WANDLERGENERATION
A31	SOFTWARE (INDIVIDUELL)
A36	WANDLERGEHAEUSE AGA
A54	S - SCHALTPLATTE MIT VGS 3*
B12	Radwechselwerkzeug
FS	KOMBI - WAGEN
GA	GETRIEBE AUTOMATISCH
HA	HINTERACHSE
K10	Softwaresteuerung für das Kurvenlicht
K11	Adaptives Bremslicht blinkend
K13	STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
L	LINKS-LENKUNG
M35	HUBRAUM 3,5 LITER
P35	Licht-Paket
P54	Diebstahlschutz-Paket
R01	Sommerreifen
R11	43,2 cm (17") LMR 5-Doppelspeichen-Design
U01	Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
U12	Fußmatten Velours
U18	Automatische Kindersitzerkennung AKSE
U60	Aktive Motorhaube reversibel
U72	DVD-PLAYER MIT REGIONAL-CODE 2 EUROPA,JAPAN
VL	VORDERACHSHAELFTE LINKS
VR	VORDERACHSHAELFTE RECHTS
V73	SPEED- + LOADINDEX 99Y XL
050	Änderungsjahr 09/2
061	STOFF - SCHWARZ / ANTHRAZIT
108	Ledernachbildung ARTICO schwarz-alpakagrau
16P	ME-FAHRZEUG
182	WANDLER MIT ABWEICHENDER KENNLINIE
200	LEDER
201	Leder für designo
213	Direktlenkung
218	Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien im Disp
23P	Fahrassistenz-Paket PLUS
230	PARKTRONIC inkl. Parkführung



## Fahrzeuginformationen (SA-CODE)

Code	Text
231	Garagentoröffner
233	DISTRONIC PLUS mit Lenk-Assistent
234	Totwinkel-Assistent
236	LED-Tagfahrlicht
249	Spiegel-Paket
255B	
275	Memory Paket Vordersitze
279	DIRECT SELECT- Wählhebel am Lenkrad
280	Lenkrad / Schalt-/Wählhebel in Leder
287	EASY-PACK-Quickfold
291	Pelvisbag (Becken-Airbag)
294	Kneebag
298	Fondsicherheits-Paket
309	Bottleholder
386	Komfort-Telefonie
414	Schiebedach elektrisch in Glasausführung
427	Automatikgetriebe 7G-Tronic
428	DIRECT SELECT-Schaltwippen
43P	STEUERCODE VERTRIEB
476	Spurhalte-Assistent
477	Reifendruckverlust-Warnung
489	AIRMATIC
5XX	EUROPA
512	COMAND Online mit DVD-Wechsler inklusive DVD
513	Verkehrszeichen-Assistent
518	Media Interface
524	Produktschutz f. Lack - Konservierung Versandfzg.
537	Digitales Radio (DAB)
551	Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW)
571	SCHWEIZ
581	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
59N	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
600	Scheinwerferreinigungsanlage
608	Adaptiver Fernlicht-Assistent
619	Abbiegelicht
622	Intelligent Light System mit Bi-Xenon RV
650	calcitweiß
666	Verpackung für Versandfahrzeuge ohne Transportösen
670	Motor-Restwärmeausnutzung
690	Notrad (minispare)
736	Zierelemente Holz Esche schwarz glänzend



## Fahrzeuginformationen (SA-CODE)

Code	Text
800	Technische Änderungen
810	Harman Kardon® Logic7® Surround-Soundsystem
823	Schweiz-Fahrzeuge Zusatzteile
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
882	Innenraumabsicherung
915	Kraftstofftank mit größerem Volumen (80L)
928	Abgasreinigung mit EU5-Technik
954	AVANTGARDE
966	COC-Papier EU5 - ohne Zulassungsbesch. Teil II
99N	STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ



## Fahrzeuginformationen (Schadenshistorie)

FIN: WDD 212257 1A 112371

### Aktuelle Hinweise zum Fahrzeug:

- Fahrzeug mit Information (siehe Reiter Stammdaten)

### Anstehende KD-Maßnahmen:

keine

### ESKULAB Entscheidungen:

keine

### Schadenshistorie:

Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrifts-nr.	Gutschrifts-datum
	25.06.2013		15	082856E98	CD-Laufwerk/DVD-Laufwerk keine Bedienung möglich	468884	571	00003	49788	km	1	000000629	28.06.2013
	25.06.2013		14	075101IA8	Tankklappe verformt	468884	571	00003	49788	km	1	000000629	28.06.2013
	17.05.2013		13	054553908	Steuergerät Getriebe Softwarestand	468064	571	00003	47907	km	2	000000630	05.07.2013
	17.05.2013		12	054575908	Steuergerät Benzinmotor Softwarestand	468064	571	00003	47907	km	1	000000630	05.07.2013
	17.05.2013	AA	11	000012ZY7	Kleiner Serviceumfang/Service A Abrechnung Schweiz	468065	571	00003	47907	km	1	000000624	24.05.2013
	08.03.2013		10	054584908	Steuergerät SAM Fahrerseite Softwarestand	466417	571	00003	44350	km	1	000000613	08.03.2013
	08.03.2013				Service klein	831336	571	00003	80572	km			
	06.12.2012		9	082A23H47	Wischerblatt vorn links ruckelt	464667	571	00003	38584	km	1	000000601	07.12.2012
	20.07.2012		8	068119417	Deckel Armlehne/Ablagefach vorn schließt schlecht	461816	571	00003	31394	km	1	000000581	20.07.2012
	20.07.2012		7	082A27367	Elektromotor Außenspiegel links abklappbar Geräusch	461816	571	00003	31394	km	1	000000581	20.07.2012
	20.07.2012		6	000011ZY7	Großer Serviceumfang/Service B Abrechnung Schweiz	461817	571	00003	31394	km	1	000000581	20.07.2012
	20.07.2012		5	000761ZY8	AU (Abgasuntersuchung) Abrechnung Schweiz	461817	571	00003	31394	km	1	000000581	20.07.2012
	04.06.2012				Service groß - VnH bei Mercedes-Benz	816182	571	00003	27227	km			
	25.05.2011	AA	4	000012007	Kleiner Serviceumfang/Service A Sonderregelung	510235	571	00311	13792	km	1	000000522	27.05.2011
	24.05.2011				Service klein - VnH bei Mercedes-Benz	623599	571	00311	13792	km			
	11.03.2011		3	046951028	\$1009P46B33 10 Lenkhilfpumpe prüfen	509762	571	00311	13791	km	1	000000512	18.03.2011
	11.03.2011		2	082987328	\$1002P82A12 10 COMAND Karten Update durchführen	509762	571	00311	13791	km	1	000000512	18.03.2011
	11.03.2011		1	061900468	\$0910P61A70 10 Befestigung Unterbodenverkleidung links und rechts erneuern	509762	571	00311	13791	km	1	000000512	18.03.2011