



[redacted]  
Sachverständigenbüro für Kraftfahrzeugschäden und Bewertung

Vertragspartner der Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT)

<b>Amtliches Kennzeichen</b>	[redacted]	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5	
<b>Fahrzeugart</b>	Personenkraftwagen	<b>Laderaum/Inhalt</b>	300 ltr	
<b>Fabrikat</b>	Audi	<b>Radstand</b>	-	
<b>Typ</b>	S3 Sportback 2.0 TFSI quattro	<b>Zul.Gesamt-Gewicht</b>	2055 kg	Nutzlast ca. -
<b>Aufbauart/Ausf.</b>	Limousine	<b>Erstzulassung</b>	16.12.2008	
		<b>Nächste HU</b>	12.13	
<b>Fz.Identifikations-Nr.</b>	[redacted]	<b>Abgelesener km-Stand</b>	084.310 km	
<b>Motorart</b>	Ottomotor 4 Zyl.	<b>Gesamtfahrstrecke</b>	084.310 km	
<b>Leistung/Hubraum</b>	195 kW (265 PS) / 1984 ccm	<b>Anzahl Besitzer / Farbe</b>	1 / Phantomschwarz Perleffekt	
<b>Reifen/Zust. 1.Achse</b>	: 225/40R18 2,0/--/--/2,5mm	<b>Trag.- / Gesch.-Index</b>	: 92 / Y -	
<b>Reifen/Zust. 2.Achse</b>	: 225/40R18 4,5/--/--/4,0mm	<b>Trag.- / Gesch.-Index</b>	: 92 / Y -	
<b>Reserverad</b>	: Notrad			

### Ausstattung:

Ablage- und Gepäckraum-Paket, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Dachreling (Aluminium), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Einparkhilfe hinten (APS), Fahrassistenz-System: Berg-Anfahr-Assistent, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Licht-Paket, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus, Perleffekt-Lackierung, Reifenkontroll-Anzeige, Sitzheizung vorn, Sound-System BOSE, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, Wendematte Gepäckraum

### nicht berücksichtigte Ausstattung:

- keine -

Folgende Fahrzeugüberprüfung wurde nach dem DAT-Prüfverfahren durchgeführt:

- Leasingrückgabe

Aufgrund des in der Anlage zu diesem Prüfprotokoll ermittelten Untersuchungsergebnisses wird festgestellt:

- Festgestellte Mängel siehe Anlage

Anlage(n) 1 Blatt  
9 Foto(s)

[redacted]  
Vertragspartner der  
Deutsche  
Automobil-Treuhand GmbH (DAT)  
Stuttgart

Bewertungstag 02.06.2012

Ort und Datum [redacted]

02.06.2012

Der Sachverständige [redacted]

011115/3178/EUR

# DAT-GW-Prüfgutachten / Leasingrückgabe Protokoll Anlage zu Nr.:

Leasingnehmer: -

Vertrags-Nr.: -



Pos.	Aggregat	Reparaturkosten/Minderwerte		Bemerkungen zu Position
		Gesamt	davon überdurchschnittl.	
<b>Karosserie außen/Beleuchtung</b>				
1	Karosserie (Körper)			1.) Fahrzeug weist alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren auf;
2	Fahrerhaus			6.) Kotflügel vo re gestaucht - Instandsetzen
3	Türen			8.) Einbaulage Frontmaske verändert/ verschoben - Überprüfen; Stoßfänger hi mite + re gestaucht - Minderwert
4	Dach/Schiebedach			12.) Leuchtweitenregulierung defekt - Reparieren, Kosten lt. Rechnung
5	Hauben			14.) Auf Grund der unter Nrn. 6 u. 8 genannten Punkte Fahrzeug vermessen
6	Kotflügel/Seitenteile	350,00	350,00	23.) LM-Felge vo re beschädigt - Aufbereiten
7	Schweller			26.) 2 Sommerreifen abgefahren - erneuern
8	Stoßstangen	350,00	350,00	28.) Kühlwasser Minimum - Auffüllen
9	Spiegel/Zierleisten			44.) Kundendienst und Bremsflüssigkeitsservice fällig
10	Lackierung			45.) Nachweis HU/ AU fehlt
11	Scheiben			
12	Beleuchtung			
13	Anfahrerschutz			
14	Fahrzeug vermessen	60,00	60,00	
<b>Innen-/Kofferraum/Bereifung</b>				
16	Innenraum allg.			
17	Sitze			
18	Himmel			
19	Verkleidungen			
20	Armaturen/Signaleinr.			
21	Bodenbeläge			
22	Koffer-/Laderaum/Aufbau			
23	Felgen	100,00	100,00	
24	Reifen*			
25	Profiltiefe (mm): 2,0\--\--2,5   4,5\--\--4,0   N			
26	- Sommerreifen	440,00	220,00	
<b>Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung</b>				
28	Motor	15,00	15,00	
29	Motorraum/Kapselung			
30	Auspuffanlage			
31	Vorderachse			
32	Hinterachse			
33	Achsaufhängung			
34	Lenkung			
35	Lenkgestänge			
36	Rahmen/Bodengruppe			
37	Hilfsrahmen			
38	Federn/Stoßdämpfer/Bälge			
39	Betriebsbremse			
40	Feststellbremse			
41	Bremsleitungen			
42	Kupplung/Sattelpkupplung			
43	Getriebe/Schaltung			
44	Kundendienst	360,00	360,00	
45	HU/AU/SP/§57B	85,00	85,00	* Der Reifenwert wird in der Fzg.-Wertermittlung berücks.
<b>Summe EUR ohne MwSt.</b>		<b>1.760,00</b>	<b>1.540,00</b>	Unfall : unbekannt Serviceheft vorgelegt : ja letzter Kundend. / Datum : bei 072.838 km / -

Sonderfeststellungen (z.B. auf Probefahrt)

Zulassungsbescheinigung Teil I im Original vorgelegt; Anzahl der Schlüssel 2; Probefahrt durchgeführt ohne Befund; Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung zugelassen und in einem verkehrs- und betriebssicheren Zustand.

@120322/#3178/EUR



975100183062 001



975100183062 002



975100183062 003



975100183062 004



975100183062 005



975100183062 006



975100183062 007



975100183062 008



975100183062 009

