



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten





Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : LM Felge hinten rechts verschrammt



Bild 6 : Winterbereifung unter 4 mm





Bild 7 : Winterbereifung unter 4 mm



Bild 8 : Winterbereifung unter 4 mm






Bild 9 : Winterbereifung unter 4 mm



Bild 10 : Spoiler hinten verschrammt