



Europäische Gemeinschaft  
Bundesrepublik Deutschland  
Zulassungsbescheinigung Teil II




(Fahrzeugbrief)


Свидетельство за регистрация - Part II / Permiso de circulación, Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest, Del II / Registreringsattest, Oss, II /  
Attest de matriculare / Свидетельство о регистрации, Часть II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II /  
Registračný aplisoba, II. daja / Registračný list / Registreerimise tõend, II. Rész / Certificat de înmatriculare, Partea II / Registrozzioni, II-II Parti / Kertekenbewijs, Deel II /  
Dovodil Rejestracijnyj, Część II / Certificado de matrícula, Parte II / Certificat de înmatriculare, Partea II / Osvědčení o evidenci, Část II / Prometno dovoljenje, Del II /  
Регістраційний довідок, Частина II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Antilches Kennzeichen	NI AV 1920		BZ	KM19	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	31.04.2017	(1) Anzahl der Vorhalter	1	(1) Anzahl der Vorhalter	3
C.3.1	Name oder Firmenname					
C.6.1						
C.3.2	Vorname(n)					
C.6.2						
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung					
C.6.3						
C.4.c			Losbescheinigung wird		gewiesen.	
(1)	Datum	21.04.2022	Datum	08.03.2023		



31567 Nienburg  
Landkreis Nienburg/Weser  
Verkehrsrat  
im Auftrag



LANDRATSAMT BAUTZEN  
01917 KAMENZ

*[Handwritten signature]*

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

GK 249235

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	MERCEDES-BENZ	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers		
	Typ	R125			
D.2	Variante	U28NPT			
	Version	CZAC0904			
D	Handelsbezeichnung(en)	AMG E 43 4MATIC			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	DAIMLER (D)			
(2.1)	Code zu (2)	1313	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer	GH000120	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WDD2132641A274677	(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	0	
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus	AC	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeug-Masse und des Aufbaus	Pass.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber): Landkreis Nienburg/Weser Der Landrat i.A. Datum: 21.04.2022 Unterschrift: <i>[Signature]</i>		
R	Farbe des Fahrzeugs	GRÜEN	(11) Code zu R	0	
P.1	Hubraum in cm³	2999	(9.2) Nennleistung in kW (P <sub>n</sub> )	200/100	
P.2	Kraftstoffart oder Energieträger	Benzin	(10) Code zu P.2	0000	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE Merkmal zur Betriebserlaubnis	E1*2007468*1800*04	(6) Datum zu K	12.01.2017	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:	ERSATZ FÜR UNGÜLTIGEN ZB-TEIL W/Fahrzeugbrief, E0022736			

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)





Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.  
Betreuende Außenstelle:  
Rendsburger Str. 10, 30659 Hannover  
Tel.: 0511/90110-0 Fax: 0511/90110-80



371788115

Roni's Autocenter OG  
31275 Lehrte

(1) FIN WDD2132641A274877  
(3) Prüfort Hannover, 19.04.2022  
(4) km-St. 136610  
(5) Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
Aufbau AC Kombilimousine  
Herst. 1313 Daimler (D)  
Typ GHI R1ES  
Var. 00012 U25HP1  
Vers. CZAC0504  
EMI-Kl. 36W0 EURO6;W;PI/CI; M, N1 I  
zGM 2505 kg  
EZ 31.05.2017  
Dat.letz.HU nicht vorhanden  
Prüfort-Nr. 0000700612

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO  
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU  
Berichts-Nr. P058563009475  
vom 19.04.2022, 16:05  
HU-Prüfziffer Bac8QG17  
Seite 1 von 2

Ergebnis:  
ohne festgestellte Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.  
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.  
Das Fahrzeug war abgemeldet.  
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im April 2024.



Anmeldung zum kostenlosen wiederkehrenden HU-Erinnerungs-Service:  
dekra.de/erinnern  
Ihre ID: AT9E-PPGH  
Wir erinnern Sie gerne an Ihre nächsten Hauptuntersuchungen.

(9) DEKRA  
Ihr Prüferingenieur  
Dipl.-Ing. (FH) Viktor Miller  
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte

Bremsanlage

Achse	BBA						FBA	
	li. daN	re. daN	B Anf	F min daN	Ant %	Ant min %	li. daN	re. daN
1	322	364	23,0	203	60,9	52,4		
2	233	275	27,0	117	39,1	18,5	288	225

Abbremsung

z = 20.4%

Systemdaten Stand: 4.21.3

Preisinformation

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit	131,31 EUR
Handwerkstraße 15	Abgasmessung	
70565 Stuttgart	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19 EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag	132,50 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

(1) FIN: **WDD2132641A274877**  
 (3) Prüfort Hannover, 19.04.2022  
 (4) km-St. 136610  
 (5) Fz-Kl. M1 A Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
 Aufbau AC Kombilimousine  
 Herst. 1313 Daimler (D)  
 Typ GHI R1ES  
 Var. 00012 U25HP1  
 Vers. CZAC0504  
 EMI-Kl. 36W0 EURO6;W;PI/CI; M, N1 I  
 zGM 2505 kg  
 EZ 31.05.2017  
 Dat.letzt.HU nicht vorhanden  
 Prüfort-Nr. 0000700612

Roni's Autocenter OG  
 31275 Lehrte

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO  
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU  
 Berichts-Nr. P058563009475  
 vom 19.04.2022, 16:05  
 HU-Prüfziffer Bac8QG17  
 Seite 2 von 2

Ergebnis:  
 ohne festgestellte Mängel

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

GKat-OBD

Messprogramm: G-Kat und OBD

Kraftstoff: Benzin

Messzeit: 19.04.2022 16:01

**Funktionsprüfung Abgas**

		Fzg-Solldaten		Fzg-Ist-Daten		Ergebnis
<u>Konditionierung</u>						
Katalysator	[sek. 1/ min]	0 / 2500				
Motortemperatur	[Grad C] min:	60		100		i.O.
entsprechend AU-Richtlinie						
<u>Abgasmessung</u>						
Leerlauf	[l/ min] min:	540	max: 860	700		i.O.
Erhöhter Leerlauf	[l/ min] min:	2200	max: 2800	2540		i.O.
Lambda-Wert	[-] min:	0.97	max: 1.03	1.0		i.O.
CO	[Vol.-%] max:	0.1		0.01		i.O.

**Funktionsprüfung OBD**

<u>Prüfbereitschaft</u>	unterstützt	11111100001	
	gesetzt	00000000000	Alle Systemtests durchgeführt
<u>Fehlerspeicher</u>	Anzahl abgasrelevanter Fehler	0	i.O.
<u>Kontrollleuchte Motordiagnose:</u>	Sichtprüfung		i.O. #
	Status		i.O.
	Ansteuerung		i.O. #

Ergebnis:

**Funktionsprüfung OBD:**  
**Funktionsprüfung Abgas:**

i.O.  
 i.O.

**GESAMTERGEBNIS:**

**BESTANDEN**

Bedienerrführung:	AVL DiTEST GmbH	Typ: DSS AU-DE	Vers.: V5.17 12/2021	GL:5.01
AU-Messgerät:	AVL DiTEST GmbH	Typ: Gas 1000	Vers.: V1.51 12/2019	SN:812
OBD-Auslesegerät:	AVL DiTEST GmbH	Typ: OBD 1000	Vers.: V3.9 06/2020	SN:18UB0ZZ
AU-Daten:			II/2022	



TÜV SÜD Auto Service GmbH  
 Alte Bundesstraße 45  
 DE 71332 Waiblingen  
 Telefon 07151 9815489



**Bericht-Nr.: 0DE0WAI0KRC009347**

iKFZ-Prüfz.: 4DsvZYZZ

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

**AUTOHAUS LORINSER GMBH & CO. KG**  
 Alte Bundesstr. 45  
 71332 Waiblingen

(1) Fz.-Id.Nr.: **WDD2132641A274877**  
 (2) Amtl. Kennz.: **(D)**  
 (3) Ausstellungsdatum: 02.11.2020 15:37 Uhr  
 Prüfort: Waiblingen  
 (4) Laufleistung: 107608 km  
 (5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
 Aufbau: Kombilimousine  
 Hersteller: DAIMLER (D)  
 Typ: R1ES  
 Var./Ver./Ausf.:  
 Antriebsart: Benzin  
 Emissionsschl: EURO6;W;PI/CI; M, N1 I  
 zGM: 2505 kg  
 Letzte HU: --  
 Kundenkennzeichen:

M1  
 AC  
 1313  
 GHI00012  
 U25HP1 / CZAC0504  
 0001  
 36W0  
 EZ: 31.05.2017  
 FSD.HU/Mangel: 4.19.4.3/2.0.10

Seite 1 von 1

## Hauptuntersuchung § 29 StVZO

### (7) Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU  
 November 2022

Prüfplakette  
 nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsstelle.  
 Das Fahrzeug ist im November 2022 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.  
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Kirchner  
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)



### (10) Hinweise:

Untersuchung des Abgasverhaltens am 02.11.2020 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer  
 BW-7-03-2023-13.

### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	334	356	690	366	41,5	63	52
Betriebsbremse 2. Achse	373	364	737	332	76,6	37	18
Feststellbremse 2	227	249	476				

ALB soll / ist (1) bar  
 ALB soll / ist (2) bar  
 Feststellbremse blockiert: Ja

### TÜV Gebühr

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	47,56 EUR	55,17 EUR
<b>Gesamt:</b>		<b>Brutto 55,17 EUR</b>

USt-IdNr.: DE177565595

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),  
 Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bishopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuev-sued.de/impresum](http://www.tuev-sued.de/impresum).

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der  
 Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuev-sued.de](http://www.tuev-sued.de).

Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; Ust.IdNr.: DE129519598;  
 ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.

# Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO



Mercedes-Benz

Datum: 02.11.2020 08:43:08

**Autohaus Lorinser GmbH & Co.KG**  
 Alte Bundesstraße 45  
 71332 Waiblingen

Tel.: 07151/11360  
 Fax:

<b>Messprogramm:</b>	<b>G-Kat mit OBD</b>	<b>Kraftstoffart:</b>	<b>Benzin</b>
<b>Fahrzeug-Ident.-Daten</b>			
Amtliches Kennzeichen:	keine Zulassung	Erstzulassung:	31.05.2017
Kilometerstand:	107589	Schlüssel-Nr. zu 1 / Feld 14.1:	36W0
Emissionsklasse:		Schlüssel-Nr. zu 2 / Feld 2.1:	1313
Fzg-Hersteller:	Daimler (D)	Schlüssel-Nr. zu 3 / Feld 2.2:	GHI
Fzg-Typ:	R1ES		
Fzg-Ident-Nummer:	WDD2132641A274877		

Messergebnis	Einheit	Fzg-Solldaten Min.	Fzg-Solldaten Max.	Fzg-Istdaten	Ergebnis
<b>Funktionsprüfung OBD</b>					
<b>Prüfbereitschaft</b>					
Unterstützt				Alle Systemtests durchgeführt	
Gesetzt				011111100001	
<b>Prüfbereitschaft</b>				000000000000	
Unterstützt				Alle Systemtests durchgeführt	
Gesetzt				010000000000	
				000000000000	
<b>Fehlerspeicher</b>					
Anzahl der abgasrelevanten Fehler				0	I.O.
<b>Kontrollleuchte Motordiagnose</b>					
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose					
Status Kontrollleuchte Motordiagnose				I.O.	# I.O.
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose				I.O.	I.O.
				I.O.	# I.O.

**Funktionsprüfung Abgas**

**Konditionierung**

Motortemperatur	°C	80		91	
Kat-Konditionierung	s	90		24	I.O.
Konditionierungsdrehzahl	1/min	2500		2970	

**Bei erhöhter Drehzahl**

Drehzahl	1/min	2200	2800	2620	I.O.
CO	%Vol		0.10	0.01	I.O.
Lambda		0.970	1.030	0.999	I.O.

**Bei Leerlaufdrehzahl**

Drehzahl	1/min	540	860	700	I.O.
----------	-------	-----	-----	-----	------

**Ergebnis**

Funktionsprüfung OBD	i.O.
Funktionsprüfung Abgas	i.O.
Gesamtergebnis	BESTANDEN

**Erläuterungen**

Hinweis: Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

**Mangel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden):**

**Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie:** Nein

**Kontrollnummer:** BW-7-03-2023-13  
**Prüfer:** Patrick Vogelmann


**AUTOHAUS LORINSER GmbH + Co. KG**  
 Autorisierter Mercedes-Benz  
 Verkauf, Service, Vermittlung  
 Alte Bundesstraße 45, 71332 Waiblingen  
 Tel. 07151/136-(0)2704, Fax 136-2880

**Unterschrift**

**Stempel**

**Geächter Messwert:** CO, CO2, HC, O2

Bedienerführung Solldaten	Bezeichnung	SN/SSN	Version	Stand	Hersteller
<b>AU-Messgerät</b>	AVL Gas 1000	7343	V1.41	10/2017	AVL DiTEST GmbH
<b>Auslesegerät</b>	AVL VCI 1000	R6F0ZD	V3.5	III/2019	AVL DiTEST GmbH
				10/2014	AVL DiTEST GmbH
				01/2017	AVL DiTEST GmbH





Mercedes-Benz

997

TYP: R1ES

PZ: 9

1,0%

Made in Germany

7541695

A 007 817 14 20



DAIMLER AG

e1\*2007/46\*1560

WDD2132641A274877

2505 K 88

4705 K 88

1220 K 88

1335 K 88



1-

2-

17.0°C


09:40

61.6  
km  
152614




17.0°C

09:39



Service A1  
in 185 Tagen





**Digitaler Servicebericht**

Registrieren Sie sich auf Mercedes me (www.mercedes.me) und entdecken Sie einen Tag nach Ihrem Servicebesuch diesen Servicebericht sowie die Servicehistorie Ihres Fahrzeugs online! Verwenden Sie dazu den Sicherheitscode (SecCode) unten rechts.

**Fahrzeugdaten**

Fahrzeug	AMG E 43 4MATIC
Erstzulassung	31.05.2017
FIN	WDD 213264 1A 274877
	S-X1616

<b>Nächster Service</b>	02.2024	<b>Nächste HU</b>	05.2022
	176113 km		

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

**Aktueller Servicebericht**

Mercedes-Benz	AUTO.WERK Dresden GmbH	Datum	28.02.2023
	Liebstädter Straße 10	Rep.-Auftr.-Nr.	37637
	Dresden	Laufleistung	151113 km

**Durchgeführter Service**

Service	Service B
Werkstattcode	N0N
Restlaufzeit	275 Tage
Restlaufstrecke	-700 km

**Ölqualität/Viskosität**

Beschreibung	Motor Öl
Viskosität	5W-40
Ölqualität	229.5

**Zusatzarbeiten**

Staubfilter erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Öl- und Filterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>

**Bis zum nächsten fälligen Service**

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

**Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG**

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

**Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG**

Durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

**Bemerkung**

historie

**AUTO.WERK Dresden GmbH**

Autorisierter Mercedes-Benz Service

Liebstädter Straße 10 · 01277 Dresden

Tel.: 0351 205667 8 Fax: 205667 69

*H. Reißberg*

Unterschrift/Stempel der Werkstatt



Mercedes-Benz

## Deckblatt - Digitaler Servicebericht (Historie)

Dieser Bericht enthält folgende Serviceberichte

Service 6	29.11.2021
Service 5	02.11.2020
Service 4	05.12.2019
Service 3	05.04.2019
Service 2	10.09.2018
Service 1	13.02.2018

---

Diese Servicehistorie wurde gedruckt von

Mercedes-Benz

---

Unterschrift/Stempel der Werkstatt



Mercedes-Benz

## Digitaler Servicebericht (Historie)

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug                   AMG E 43 4MATIC  
Erstzulassung           31.05.2017  
FIN                         WDD 213264 1A 274877  
  
S-X1616

---

**Nächster**                 11.2022  
**Service**                 152105 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

---

### Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz	Autodienst Hoppegarten GmbH	Datum	29.11.2021
	Neuer Hönowener Weg 3	Rep.-Auftr.-Nr.	AU119721
	Hoppegarten	Laufleistung	127105 km

### Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	W0W
Restlaufzeit	-27 Tage
Restlaufstrecke	5484 km

### Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Viskosität	0W-40
Ölqualität	229.5

### Zusatzarbeiten

Staubfilter erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Öl- und Filterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>

### Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

### Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

---